关于降低贵州黎明能源集团有限责任公司金沙县禹谟镇牌坊岩煤矿等3个煤矿安全生产标准化等级的公告（第13号）

2018年6月22日，纳雍县王家营青利煤矿发生一起生产安全事故，造成1人死亡；2018年8月31日，黎明能源集团有限责任公司金沙县禹谟牌坊岩煤矿发生一起生产安全事故，造成1人死亡；2018年9月29日，贵州优能（集团）矿业股份有限公司赫章县威奢乡威奢煤矿发生一起生产安全事故，造成1人死亡。按照《贵州省煤矿安全生产标准化考核定级实施细则（试行）》第九条第3项的规定，现将纳雍县王家营青利煤矿、黎明能源集团有限责任公司金沙县禹谟牌坊岩煤矿、贵州优能（集团）矿业股份有限公司赫章县威奢乡威奢煤矿由二级安全标准化矿井降级为三级安全生产标准化矿井，特予公告。

毕节市煤矿安全生产标准化建设工作领导小组办公室

2018年12月3日